



Kuva 1. Päivitettävä opastaulu



Kuva 2. Siistittävä kyltti



*Kuva 3. Korjattava/ylläpidettävä aita/este*



*Kuva 4. Pitkospuut 150m, uusittava osuus n. 15 m*